



sopralluogo

Sopralluogo iniziale

Cantiere	Lestizza - casa Cossio
Indirizzo	via Aldo Moro Lestizza
Committente	Antonio Cossio
Data del rilievo	20/08/2026 07:15
Fotografie	4

Note

Quadro fessurativo e di degrado compatibile con risalita di umidità dal piede della muratura. Si consiglia rilevazione strumentale dell'umidità di parete prima dell'intervento.

Fotografie con data, ora e posizione rilevata al momento dello scatto.
I file originali sono conservati non modificati.

